

فصل سوم

Taping



اندازه گیری فاصله توسط فیته


مقدمه:

اندازه گیری فاصله توسط فیته ساده به نظر میرسد، یک انجام فیته را در یک نقطه گرفته و انجام دیگر آنرا در نقطه ایکه میخواهید فاصله آنرا پیدا کنید بگیرید فاصله را اندازه کنید. این کار خیلی ساده است، بلی؟

به این سرعت هم نه، فکر کنید: آیا فیته را افقی گرفته بودید؟ بشکل خط مستقیم بین دو نقطه قرار داشت؟ به اندازه کافی کش گرفته بودید؟ آیا نقطه صفر فیته واقعا بالای نقطه مورد نظر قرار داشت؟ وبالاخره آیا فیته را درست قرائت کردید؟ تمام این موضوعات باید در اندازه گیری توسط فیته در مدت کمتر از یک دقیقه در نظر گرفته شود، بلی اندازه گیری توسط فیته ساده است بشرطیکه پروسیجر لازم را تطبیق کنید.

تمام کارهای ساحوی مثلا موقعیت Offset point، Control point ، column و غیره

توسط اندازه گیری توسط فیته صورت میگیرد. و درست بودن موقعیت اینها مربوط به صحت اندازا گیری توسط فیته میباشد.



لوازمیکه برای فیتہ کردن فاصلہ ضرورت است:

- Field Book
- 4H Pencil
- Two rang poles
- Two plumb bobs
- Two hand levels
- 100 ft steel tape
- Wooden stakes
- Eleven chaining pins
- Hammer
- One spring-tension handle
- Two chain clamps

شاقول
آبترازو

گیرای شرید



Tape



Chaining Pins



اساسات فите کردن:

- دونفر باید کار کند:




فите کردن فاصله توسط دونفر صورت گیرد، مفاهمه لسانی و یاهم توسط حرکات مخصوص بین این دونفر باید برقرار باشد. کسانی که زیاد تجربه دارند میتوانند فاصله های زیاد را بدون حرف زدن اندازه گیری کنند، چرا که آنها میدانند و حرکت های یکدیگر را بخوبی درک میکنند.

- با فیته هایکه استفاده میکنید آشنا باشید:

فیته ها انواع مختلف دارند وندانستن نقطه صفری یک فیته منبع غلطی ها شمرده میشود.

نقطه صفری فیته همیشه نقطه آغاز فیته نمی باشد، چک کنید.

0



- قرائت دقیق کنید:

وقتی که شما در نقطه دومی قرار دارید، و باید که فیته را قرائت کنید، عدد روی فیته که بالای نقطه دومی قرار گرفته با دقت مناسب (با در نظر داشت چند رقم اعشاری) قرائت کنید.

(اعداد را بصورت مکمل قرات کنید از *Round off* نامناسب استفاده نکنید!)

- بین دونقطه یکه میخواید فاصله را اندازه گیری کنید، توجه باید کرد که به استقامت خط مستقیم پیش بروید.
- اندازه گیری بشکل کاملاً افقی صورت گیرد. (فیته را افقی نگهدارید!)

- در صورت که میلان سطح زیاد باشد، فاصله های کوچک را باید اندازه گیری کرد، تا بتوانیم فیته را بشکل افقی نگهداشت.
- برای افقی نگهداشتن فیته ، باید قوه کشش مناسب را با لای فیته وارد کرد.
- تمام فاصله ها دومرتبه اندازه گیری شود.

در صورت اندازه گیری یک مرتبه، تمام اشتباهات که رخ داده بصورت مبهم و تشخیص نا شده باقی می ماند، برای اندازه گیری دقیق لازم است که هر اندازه گیری دو مرتبه صورت گیرد، یک مرتبه از نقطه آغاز بطرف نقطه انجामी یادومی، و بعدا از نقطه دومی بطرف نقطه اولی اندازه گیری صورت گیرد.

Remember: Field engineers always do it twice.

پروسیجر اندازه گیری فاصله :



Microsoft Word
Document

Doc1.doc

■ محاسبات :

اوسط فاصله هائیرا که از نقطه اولی به نقطه دومی اندازه گیری شده و فاصله هائیکه از نقطه دومی به نقطه اولی اندازه گیری شده بدست می آوریم. بعضی اوقات (Discrepancy ratio) را نیز محاسبه میکنید و انرا به معیار که قبلا تعیین شده مقایسه میکنید و می بینید که آیا درست است و یا به اندازه گیری دوباره ضرورت است.

Forward – back = discrepancy

$$\frac{\text{Discrepancy}}{\text{Mean}} = 1/x$$

اشتباه (Mistake):

بعضی اوقات از اثر بی احتیاطی و یا مختل شدن فکر اندازه گیرنده و یادداشت کننده بین قیمت اصلی و قیمت اندازه شده (فاصله، زاویه و غیره) به وجود میآید که این تفاوت بنام اشتباه یاد میشود.

بطور مثال اگر عوض 11 طول مکمل فیته 10 یا 12 طول مکمل فیته و یا به عوض 76 عدد 67 و یا عوض 12.81 عدد 12.18 قرائت و یا یادداشت میگردد، چنین اشتباهات را با تکرار عملیه اندازه گیری میتوان رفع نمود.

غلطی (Error):

در عملیه اندازه گیری تفاوت بین قیمت اصلی و قیمت اندازه شده بنابر تاثیرات عوامل مختلفه بوجود میآید که این تغیر یا تفاوت بنام غلطی یاد میگردد. گر چه چنین غلطی ها هیچگاه بصورت کل رفع شده نمیتواند بلکه با تزئید تعداد پیمایش عین اندازه و اصلاح تاثیرات عوامل مختلفه میتوان بهترین قیمت ممکنه را که قریب به قیمت یقینی است بدست آورد.

تحلیل غلطی اندازه گیری توسط فیته :

- منابع غلطی در فیته کردن

- انواع غلطی ها

در هر اندازه گیری غلطی موجود است، مخصوصا اندازه گیری با فیته که توسط دوشخص بامراحل متعدد صورت میگیرد غلطی های بیشتر در اندازه گیری واقع میگردد. در پهلوی غلطی امکانات زیاد وقوع اشتباه نیز میباید شد.

باید زیاد دقیق بود !

■ منابع غلطی : منابع غلطی سه نوع است:.

- غلطی دروسایل

- غلطی شخص

- غلطی طبیعی

- غلطی در وسایل: مثلاً کوتاه بودن فیته، فیته صد متری که طول حقیقی 99,95 متر داشته باشد. و این غلطی قابل اصلاح است.
- غلطی شخص اندازه گیرنده : عدم توجه شخص اندازه گیرنده در قرائت فیته، نشانی کردن روی سطح زمین و غیره.
- غلطی طبیعی : تاثیرات مانند درجه حرارت، باد و وزن فیته که در طول حقیقی فیته تغییرات وارد می آورد میباید شد.

Source of Errors when Taping

- Tape of incorrect length
 - Not standardized
 - Incorrect tension
 - temperature
- Tape not horizontal
 - If the tape is not exactly horizontal the measurement will read longer than it actually is.
- Miscounting of pins
- Tape sag
- Incorrect alignment
- Random errors



انواع غلطی ها :

- غلطی سیستماتیک : غلطی های قابل پیش بینی بوده و میتوان تاثیرات آنرا از بین برد. مثلاً يك فیتہ که طول آن 5 cm کوتاه است با کم کردن طول 5 cm در هر اندازه گیری این غلطی از بین میرود.
- غلطی (تصادفی یا اتفاقی) Random : این نوع غلطی برای همیشه موجود بوده، اگر یک فاصله 100 مرتبه اندازه گیری شود نصف قیمت های اندازه گیری شده نسبت به قیمت حقیقی زیاد، و نصف دیگر آن از قیمت حقیقی کمتر خواهد بود، و مربوط به قضاوت و دید شخص اندازه گیرنده می باشد.

*Systematic errors can be eliminated, but
random errors always exist.*

Important Points:

- A person chaining should have plumb bob, hand level and field book.
 -
- "Zero" on chain can be at the end of the steel, at the end of the loop or
Several tenths from the end. Examine your chain and determine the location of "Zero".
- The shortest distance between two points is a straight line, so measure
Straight between two points.
- Use a hand level and plumb bob to assist in chaining horizontally.
- If in doubt about the amount of tension to apply to chain, pull hard.
- Don't ever cut a foot on an inch or anything when chaining.
- Always measure forward and back.
- Plumb at one end of the chain only to reduce errors that occurs when plumbing.
- Communication is the key to good chaining.

Mistakes and errors from the fields:

- Apply improper tension to the chain.
- The chain was not held horizontal.
- Not understanding decimals of a foot (ex: using engineering chain and marking 4in as 0,4ft.)
- Not measuring in the straight line.
 - Failing to keep track of the number of full chain lengths measured.
- Accumulating error by careless plumbing and.... -
- Transposing numbers, measuring 56, 65 recording 65, 56.
- Not understanding where true zero is.
- Using a foot chain and converting to a metric measurement.